
Nytt ungdoms- och mötesrum i församlingen

Inredning av vinden i församlingshuset

Bakgrund

- Det saknas en inspirerande och anpassad lokal där församlingens olika ungdomsgrupper kan ha sin verksamhet i
- Församlingen har behov av ett funktionellt mötesrum med lite fler sittplatser. Under perioder när församlingens olika grupper har haft mycket aktivitet har det vardagskvällar varit trångt.



- Inredning av vinden har länge varit påtänkt men det har varit en utmaning att klara brandkraven, bl.a. behov av separat extra utrymningsväg.
- Vinden har en stor yta och takhöjd och är sedan tidigare isolerad. Efter en ombyggnation med inredning (bl.a. minikök och ventilation) och möblering fås ett fint utrymme för församlingen att använda för lång tid framåt.

Planering

- 2019 – brandingenjör samt arkitekt med kulturvärdeskompetens anlita
- 2020 vår – bygglov sökt och beviljat
- 2020 höst – upphandling av byggfirma
- 2020/2021 vinter – byggnation
- 2021 vår – inredning
- 2021 sommar – invigning

Ekonomi

- Viktiga upprustningar har skett i församlingen de senaste åren, som nya ventilationssystem och renovering av kyrkorummet i Västervik. Församlingens ekonomi är god och det finns nu utrymme för förbättring av samlingslokaler. Inredning av vind har bedömts vara mest prioriterat.
 - Byggnationskostnad uppgår till ca 1,6 miljoner kr. I det ingår också utbyggnad av brandlarm i hela församlingshuset.
 - Projektet beräknas få externa bidrag för mellan en till två tredjedelar av byggkostnaden. Dels direkt från stiftet och dels från *Myndigheten för stöd till trossamfund*
-

Insamling

Församlingen behöver stöd för att kunna bekosta inredningen av vinden. Vi vill köpa in rejäla möbler och utrustning som exempelvis projektor och ljudsystem. Vi vill även ha utrymme till inredningsförslag som kommer från ungdomarna själva.


Hjälp till med ditt bidrag - swisha till församlingens nummer:
123 075 2303 (meddelande "inredning vind")



Det går också bra med överföring till församlingens bankgiro 5311-3536 (märk då betalningen med "inredning vind").

Skisser från övre hallen

- vy mot balkongen. Man ser glasväggen och den nya trappan




PLAN 2 - PERSPEKTIV

Räddningstjänsten har följande krav:

1. det måste finnas två utrymningsvägar från en samlingslokal. Därför måste en ny trappa göras till/från vinden.



PLAN 2 - PERSPEKTIV 3



PLAN 2 - PERSPEKTIV 2



PLAN 2 - PERSPEKTIV 4


2. övre hallen måste delas i två brandceller så att en brand kan begränsas. Därför måste en brandsäker glasvägg placeras i övre hallen.

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

Skolgatan 1A 602 25 Norrköping 011-10 00 66
www.fredrikssonarkitektkontor.se


KV ARKITEKTEN 4
A00-0-101 PERSP.-PLAN 2

Skisser från nya vinden




PLAN 3 - PERSPEKTIV 1

Nedgången vid gamla trappan



PLAN 3 - PERSPEKTIV 2

Dörren ut mot den nya trappan



PLAN 3 - PERSPEKTIV 3



PLAN 3 - PERSPEKTIV 4